

Tiedote käyttäjille ja henkilöstölle  
toimintakeskus

## Toimintakeskus

Toimintakeskukselle tehtiin kuitumittaukset maaliskuun aikana. Näillä mittauksilla oli tarkoituksena selvittää vapautuuko sisäilmaan jostain teollisia mineraalikuituja. Toimenpide raja-arvon ylittäessään kuidut saattavat aiheuttaa ärsytystä.

Näytteiden tulokset eivät ylittäneet toimenpide raja-arvoja missään mittauspisteessä. Näytteitä otettiin kolmesta kohtaa kohteelta.

Näytteenottaja: Jaakko Jääskeläinen			
Näyte	Näytteenottoaika	Näytteen kertymäaika	Kuitua/ cm <sup>2</sup> *
K14 1.1 1.2 1.3	Askartelutila 1 1.1. <0,1 kuitua/cm <sup>2</sup> 1.2. <0,1 kuitua/cm <sup>2</sup> 1.3. 0,14 kuitua/cm <sup>2</sup>	14 vrk	<0,1
K14 2.1 2.2 2.3	Askartelutila 2 2.1. <0,1 kuitua/cm <sup>2</sup> 2.2. <0,1 kuitua/cm <sup>2</sup> 2.3. 0,07 kuitua/cm <sup>2</sup>	14 vrk	<0,1
K14 3.1 3.2 3.3	Askartelutila 3 3.1. 0,07 kuitua/cm <sup>2</sup> 3.2. 0,29 kuitua/cm <sup>2</sup> 3.3. <0,1 kuitua/cm <sup>2</sup>	14 vrk	0,15

\*STM:n asetus 545/2015 asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista määrittelee teollisten mineraalivillakuitujen toimenpiderajaksi 0,2 kuitua/cm<sup>2</sup> kahden viikon aikana pinnolle laskeutuneessa pölyssä. Toimenpiderajaa IV-kanaviston sisäpintojen kuitupitoisuudelle ei ole asetuksessa määritetty.

Kohteelle tehtiin vielä lisäksi yksi erillinen kuitumittaus, minkä tulokset tulevat myöhemmin viikon 14–15 aikana. Tämän mittauksen tuloksista ilmoitetaan erillisellä tiedotteella.

Jatkotoimina tullaan kohteella tiivistämään toimistossa oleva tarkastusluokku katossa. Lisäksi suunnitellaan rakennetarkastuksia vanhoihin vuotokohtiin millä varmistetaan, ettei niistä ole aiheutunut rakenteisiin vaurioita. Lisäksi tarkastetaan myös muut vanhat rakenneavauskohdat, että ne ovat tiiviitä.

### Lisätieto:

Mahdolliset kysymykset asiaan liittyen pyydetään osoittamaan yksikön esimiehelle. Esimies välittää tarvittaessa kysymykset tilatoimeen.