

LEMPÄÄLÄN KUNNAN TILAT JA RAKENNUTTAMINEN TIEDOTTAA Moision koulun oppilaiden koteihin ja henkilöstölle

Moision koulun sisäilmatilanne – toteutetut toimenpiteet

Moision koululla loppuvuonna 2024 tehtyjen sisäilmatutkimusten perusteella tilassa 5B/D23 havaittiin ulkoseinärakenteissa epätiiveyksiä sekä mahdollisia mineraalikuitulähteitä. Tutkimusten pohjalta suositeltiin tiivistyskorjausten uusimista sekä kuitulähteiden käsittelyä ja poistamista. Lisäksi havaittiin, että ilmanvaihdon jakautuminen luokkatiloissa ei ole täysin tasapainoista.

Suosittelujen pohjalta on nyt toteutettu seuraavat toimenpiteet:

- **Tila 5B/D23:**
 - Ulkoseinälevytysten avoimet saumat ja halkeamat on ummistettu.
 - Akustolevyjen rikkoutuneet ja avoimet kuitupinnat on käsitelty kuitujensidonta-aineella.
 - Alakaton yläpuoliset tilat on tarkastettu mahdollisten mineraalikuitulähteiden varalta.
 - Tilaan suoritetaan tehostettu siivous tämän viikon aikana.
- **Tila 1B/A07:**
 - Ulkoseinärakenteen kuntoa on tarkasteltu rakenneavauksien avulla viikolla 10/2025. Luokan A07 ulkoseinään tehtiin kaksi rakenneavausta ja avauksista kerättiin seinän mineraalivillaeristeestä näytteet mikrobiutkimukseen. Näytteiden tuloksissa ei todettu mikrobikasvua.
- **Ilmanvaihto:**
 - Ilmanvaihtokanavien puhdistus sekä ilmanvaihdon mittaus- ja säätötyöt tullaan suorittamaan D-osalla. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.
 - Ilmanvaihdon päätelaitteiden uusimista valmistellaan, jotta tuloilma jakautuisi tasaisemmin luokkatiloihin. Tästä tiedotetaan myöhemmin.
- **Tulevat toimet:**
 - Ulkoseinärakenteiden tiivistyskorjausten uusimista ryhdytään suunnittelemaan tuleville vuosille. Tästäkin tiedotetaan erikseen, kun aikataulu tarkentuu.

Suosittelut akuutit toimenpiteet on nyt suoritettu ja tilojen käyttöä voidaan jatkaa normaalisti.

Lisätietoa:

Mahdolliset kysymykset asiaan liittyen pyydetään osoittamaan yksikön esihenkilölle. Esihenkilö välittää tarvittaessa kysymykset tilatoimeen.