

LEMPÄÄLÄN KUNNAN TILAT JA RAKENNUTTAMINEN TIEDOTTAA Moision koulun oppilaiden koteihin ja henkilöstölle

Moision koulun sisäilmatilanne

Kesän aikana käytävän ja luokan A16 välisen seinän ja alapohjan liitoskohtia tiivistettiin. Lisäksi kesän aikana tehdyissä tarkastuksissa havaittiin seuraavaa:

- Käytävällä havaittiin vesivuotoa, jonka todettiin johtuneen räystäskourun kautta ulkoseinärakenteeseen päätyneistä sadevesistä. Tämän seurauksena ulkoseinä oli paikallisesti kastunut.
- Sisäpihan puolella havaittiin puutteita rakennuksen ulkopuolisessa vedenohjauksessa.

Havaintojen perusteella on päätetty seuraavista toimenpiteistä:

- Kastunut ulkoseinärakenne on korjattu laaditun korjaussuunnitelman mukaisesti.
- Rakennuksen ulkopuolisen vedenohjauksen toimivuutta tutkitaan ja korjaustoimenpiteet toteutetaan tutkimusten perusteella.
- Aiemmin toteutettujen ulkoseinien tiivistyskorjausten uusiminen on suunniteltu käynnistyvän kesällä 2027. Ulkopuolisten vedenohjausten korjaukset yhdistetään tiivistyskorjauksiin. Korjaustoimenpiteet on esitetty toteutettavan Kiinteistöjen peruskorjausinvestointi -hankkeelta vuoden 2027 talousarviossa.
- Korjausten aikataulusta, laajuudesta ja niiden etenemisestä tiedotetaan tarkemmin suunnittelun edetessä.

Lisätietoa:

Mahdolliset kysymykset asiaan liittyen pyydetään osoittamaan yksikön esihenkilölle. Esihenkilö välittää tarvittaessa kysymykset tilatoimeen.