

Tiedote vanhemmille ja henkilöstölle
Saturannan päiväkoti

Saturannan päiväkoti

Vanhat tutkimukset ja remontit

Tilanne nyt

Kohteesta on ilmoitettu useaa eri kanavaa pitkin sisäilmaoireiluista. Kohde on otettu sisäilmatyöryhmän käsittelyyn ja kohteeseen on sen perusteella tehty alustavia toimenpiteitä oireilujen selvittämiseksi ja poistamiseksi.

Kohteessa on ollut käytössä etäluettavat kosteusanturit. Niiden tulosten perusteella kohteessa on kuivaa, eikä niissä ole ollut viimeisen vuoden aikana hälytysraja-arvon ylittäviä lukemia. Raja-arvoksi on asetettu RH 60%.

Tehdyt toimenpiteet ja jatkosuunnitelmat

Kohteessa käytiin keväällä vaihtamassa Kuunsiltojen ryhmään (alakerta) ilmanvaihdon päätelaitteita. Lisäksi kohteessa käytiin ulkopuolisen konsultin kanssa tarkastuskäynnillä 22.6.2021. Tarkastuskäynnin perusteella suunniteltiin jatkotoimiksi syksyllä tehdä kohteeseen painesuhdemittaukset sekä kuitunäytteiden ottaminen. Nämä toimenpiteet tehdään vasta syksyllä, jotta kiinteistössä voidaan pitää ovet ja ikkunat kiinni näytteiden oton ja paine-eroseurannan aikana.

Lisätietoa:

Mahdolliset kysymykset asiaan liittyen pyydetään osoittamaan yksikön esimiehelle. Esimies välittää tarvittaessa kysymykset tilatoimeen.