

Tiedote vanhemmille ja henkilöstölle  
Säijän koulu

## Säijän koulun hiilidioksidimittaukset

Säijän koulun vanhalla puolella on tehty hiilidioksidimäärien mittausta syksyn ja alkutalven 2020 aikana saadun palautteen perusteella. Mittauksissa todettiin hiilidioksidimäärien nousevan yli toimenpiderajan. Korjaustoimenpiteenä koulun vanhalle puolelle on tilattu ikkunoihin asennettavat ilmanvaihtolaitteet, joilla saadaan parannettua ilmanlaatua opetustiloissa ja laskettua hiilidioksiditasot suositustasolle. Toimenpiteitä odottaessa on tehty väliaikaisia tilaratkaisuja.

Uudet ilmanvaihtolaitteet tullaan asentamaan koululle viikkojen 4-5/2021 aikana. Molempiin luokkatiloihin asennetaan kaksi laitetta ja opettajan tilaan yksi laite. Uudet ilmastointilaitteet eivät tule sotkemaan ilmanvaihdon tasapainoa luokkatiloissa, eikä niistä aiheudu ylimääräistä melukuormaa.

### **Lisätietoa:**

Mahdolliset kysymykset asiaan liittyen pyydetään osoittamaan yksikön esimiehelle. Esimies välittää tarvittaessa kysymykset tilatoimeen.