

LEMPÄÄLÄN KUNNAN TILAT JA RAKENNUUTTAMINEN TIEDOTTAA
Kanavan koulun oppilaiden koteihin ja henkilöstölle

Kanavan koulun sisäilma

Kanavan koululta on viestitty kotitalousluokkien ilmanvaihto- ja lämpötilaongelmista. Selvityksessä niiden syyksi todettiin ilmamääränsäätöpellin toimintahäiriö, joka on nyt korjattu.

Alkuvuodesta havaittiin lisäksi, että koulun tilojen tekstiilimatot aiheuttivat pölyn kertymistä poistoilmapäätelaitteisiin ja sisätilojen pinnoille. Tekstiilimattojen jatkotoimenpiteet ovat edelleen selvityksessä, ja ne toteutetaan selvityksen valmistuttua.

Pölykertymää on seurattu kesäloman aikana sekä uudelleen syyslomalla, jolloin koulun tilat ovat olleet normaalissa käytössä noin kahden kuukauden ajan. Molemmissa tarkasteluissa poistoilmapäätelaitteisiin oli kertynyt silmin havaittavaa pölyä. Havainnoista on käyty keskustelua urakoitsijan kanssa, ja asia on tällä hetkellä urakoitsijan jatkoselvityksessä.

Kun urakoitsija toimittaa asiasta lisätietoja, ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin tekstiilimattojen osalta. Urakoitsija on ilmoittanut palaavansa asiaan viimeistään marraskuun loppuun mennessä.

Lisätietoa:

Mahdolliset kysymykset asiaan liittyen pyydetään osoittamaan yksikön esihenkilölle. Esihenkilö välittää tarvittaessa kysymykset tilatoimeen.