

LEMPÄÄLÄN KUNNAN TILAT JA RAKENNUTTAMINEN TIEDOTTAA Kuokkalankulman päiväkodin käyttäjille

Tiedote sisäilmasta

Kuokkalankulman päiväkodista on tullut ilmoituksia sisäilmaan liittyvästä oireilusta sekä ajoittain havaitusta viemäriin hajusta. Ilmoitusten perusteella tiloissa on tehty selvityksiä.

Selvitysten yhteydessä on todettu, että rakennuksessa on voimakkaita paine-eroja tilojen välillä. Rakennuksen ulkovaipan yli paine-erot ovat normaalilla tasolla. Sisätilojen väliset paine-erot johtuvat ilmanvaihtokanavissa olevien ilmamääränsäätöpeltien toiminnasta. Viemäreiden tiivistykset tarkastettiin ja tarvittavin osin uusittiin. Voimakkaat paine-erot voivat kuitenkin aiheuttaa ajoittain viemärien hajujen kulkeutumista sisäilmaan. Ilmamäärän säätöpelteihin liittyviä muutoksia ja mahdollisia vaihtoja selvitetään, ja niiden mahdolliset korjaukset tehdään kesän aikana.

Tiloista on lisäksi löytynyt valkoista pölyä, ja on selvinnyt, että pöly on peräisin ilmanvaihtojärjestelmän ääneneristysmatoista. Ääneneristysmattojen korjaukset sekä ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus toteutetaan toukokuussa. Pölyn vuoksi tiloissa tehdään tehostettua siivousta Lekitekin toimesta.

Lisätietoa:

Mahdolliset kysymykset asiaan liittyen pyydetään osoittamaan yksikön esihenkilölle. Esihenkilö välittää tarvittaessa kysymykset tilatoimeen.