

LEMPÄÄLÄN KUNNAN TILAT JA RAKENNUUTTAMINEN TIEDOTTAA
Otsonmäen päiväkodin käyttäjille

Otsonmäen päiväkodin sisäilmatilanne

Päiväkodin tiloissa on koettu lämpötilaan liittyviä haasteita. Osassa tiloja sisäilma on ajoittain koettu liian lämpimäksi. Lisäksi tilojen käyttäjiltä on saatu ilmoituksia sisäilmaan liittyvästä oireilusta.

Lämpötiloja on seurattu tiloissa useana ajankohtana. Heinäkuussa 2026 tehdyissä mittauksissa lämpötilat ovat pääosin olleet välillä 21,0-23,5 °C. Lisäksi yksittäisissä tiloissa on todettu ajoittain korkeampia lämpötiloja, enimmillään noin 30 °C. Myös heinäkuussa 2025 yksittäisissä tiloissa mitattiin kohonneita lämpötiloja.

Tämänhetkisen arvion perusteella lämpötilaolosuhteisiin liittyvät haasteet näyttävät painottuvan yksittäisiin auringon lämpökuormalle alttiisiin tiloihin. Auringon lämpökuorman vaikutus vaikuttaa olevan merkittävä tekijä ajoittain havaittujen korkeiden lämpötilojen taustalla.

Sisäilmaan liittyvien havaintojen selvittämiseksi tiloista otetaan pölynkoostumus- ja kuitunäytteitä. Näytteenoton toteuttaa Insinööritoimisto Korrate Oy.

Lämpötilaolosuhteiden parantamiseksi selvitetään erilaisia ratkaisuja, kuten:

- verhojen tai sälekaihtimien asentamista
- ulkopuolisen aurinkosuojauksen toteuttamista.

Lisäksi tilojen lämpötilojen seurantaa jatketaan.

Tiedotamme selvitysten tuloksista ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä, kun lisätietoja saadaan.

Lisätietoa:

Mahdolliset kysymykset asiaan liittyen pyydetään osoittamaan yksikön esihenkilölle. Esihenkilö välittää tarvittaessa kysymykset tilatoimeen.