

Tiedote vanhemmille ja henkilöstölle  
Lemboisten koulu

## Lemboisten koulu

### **Espanjalaiset portaat**

Espanjalaisten portaiden yläpuolelle olevasta katosta on vuotanut vettä useampaan kertaan. Vikaa on yritetty paikantaa ja sen estämiseksi on tehty myös useita toimenpiteitä. Tarkemman vuotokohdan paikantaminen on kuitenkin ollut haastavaa.

Katolle tullaan nyt asentamaan katon ja seinän liittymäpintaan nostopelti. Sillä pyritään estämään mahdollisen kaikki vanhan pellityksen vuotopaikat. Uusi pelti tehdään korkeamana kuin vanha. Se myös uritetaan seinään, jottei seinäpintaa pitkin valuva vesi pääsisi pellin alle. Lipan räystäälle tullaan asentamaan myös lisäpelti, millä estetään mahdollinen tuulen nostama vesi.

Töiden aikataulusta tiedotetaan koulua vielä erikseen.

### **Lisätietoa:**

Mahdolliset kysymykset asiaan liittyen pyydetään osoittamaan yksikön esimiehelle. Esimies välittää tarvittaessa kysymykset tilatoimeen.