

Tiedote vanhemmille ja henkilöstölle
Lempoisten koulu

Lempoisten koulu

Lempoisten koululta on kuluvan lukukauden aikana tullut ilmoituksia liittyen koulun sisäilmaan. Ilmanvaihtoa käytiin tarkastamassa alkuvuoden 2023 aikana. Tarkastuksen perusteella luokissa korjattiin vielä muutama toimilaite, jotka eivät toimineet oikein.

Kohteesta on tullut vikailmoituksia myös liian korkeasta lämpötilasta, minkä johdosta sisälämpötilaa on laskettu. Liian kuuma sisälämpötila saattaa aiheuttaa tunkkaisen ja huonon sisäilman tuntemuksen.

Kohteelle on myöskin asennettu OLO-optimointijärjestelmä, joka seuraa sisäilman olosuhteita luokkatiloittain ja säätää luokan lämpötilaa automaattisesti.

Espanjalaisten portaiden yläpuolelta on tammikuussa jälleen tullut vettä sisään. Kattovuodon syytä on tutkittu ja korjattu useaan otteeseen. Edellisen korjauksen (marraskuu 2021) jälkeen vuotoja ei esiintynyt ennen tammikuuta 2023. Näistä vuodoista ei ole rakenteellisesti vaaraa. Kyseisellä kohtaa kaikki rakenteet ovat sellaisia, etteivät ne reagoi veden kanssa. Näinollen sisäilmastolle näistä vuodoista ei ole vaaraa. Nyt ryhdymme selvittämään katon purkamista ja uudelleen rakentamista, jotta saadaan korjattua vuotokohta rakenteesta kokonaan. Tavoitteena on tehdä ko.korjaus kesän 2023 aikana.

Lisätietoa:

Mahdolliset kysymykset asiaan liittyen pyydetään osoittamaan yksikön esimiehelle. Esimies välittää tarvittaessa kysymykset tilatoimeen.