

Tiedote henkilöstölle ja vanhemmille
Päiväkoti Kivitasku

Kivitaskun päiväkoti

Kohteessa tehtiin vuoden 2021 aikana ilmanvaihtokonehuoneen laajennus päiväkodin pohjoispäätyyn. Joulukuun lopussa 2021 tehtiin ilmanvaihtokoneen muutostöitä, jossa vanha kone poistettiin päiväkodin sisältä ja uusi ilmanvaihtokone liitettiin olemassa olevaan kanavistoon. Samalla puhdistettiin vanhat kanavistot.

Kohteessa tullaan kevään aikana järjestämään paine-erojen seuranta ulkoilmaan nähden. Näin on tarkoitus päästä varmuuteen ilmanvaihdon paine-eroista ja tasapainotuksesta uudella koneella. Tutkimusten jälkeen tehdään tarvittavat muutokset ja toimenpiteet, mikäli tällaiselle ilmenee tarvetta.

Yläpohjarakenteita tarkastettiin ilmanvaihtokonehuoneen laajennuksen yhteydessä. Rakenteet olivat kohteessa kuivat ja hyvässä kunnossa. Rakenteet ovat muutenkin kosteusteknisesti toimivia, eikä siellä ole havaittu riskirakenteita.

Lisätietoa:

Mahdolliset kysymykset asiaan liittyen pyydetään osoittamaan yksikön esimiehelle. Esimies välittää tarvittaessa kysymykset tilatoimeen.