

LEMPÄÄLÄN KUNNAN TILAT JA RAKENNUTTAMINEN TIEDOTTAA
Lempäälän pääterveysasema

Tiedote: Kuitu- ja pölynkoostumusnäytteiden tulokset toisen kerroksen tiloissa

Sirate Group Oy toteutti kesällä 2025 pöly- ja kuitunäytteenottoa Lempäälän terveysaseman 2. kerroksen käytävältä 2238 ja tilasta 2101 osana työympäristön seurantaa.

Tilasta 2101 otetussa pölynäytteessä havaittiin yksittäisiä mineraalikuituja. Määrä oli vähäinen eikä edellytä toimenpiteitä. Näytteissä esiintyi myös silikaattista kiviainespölyä ja jonkin verran rakennuspölyä, jotka voivat olla peräisin ulkoilmasta esimerkiksi ikkunatuuletuksen seurauksena.

Käytävän 2238 kuitulaskeuma- ja tuloilmakanavanäytteissä kuitupitoisuus oli koholla. Ilmanvaihtojärjestelmän mahdollista kuitulähdettä selvitetään.

Muiden näytteiden tulokset olivat tavanomaisia.

*Johanna Mäkelä
Puh. 0500 634 371
Sisäilmakoordinaattori
Lempäälän kunta*

Lisätietoa:

Mahdolliset kysymykset asiaan liittyen pyydetään osoittamaan yksikön esihenkilölle. Esihenkilö välittää tarvittaessa kysymykset tilatoimeen.